

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i2005:01 nr 1)

Mätplats

srmh

LINDBERG,ALF
ÖRTVÄGEN 9
18772 TÄBY

LINDBERG,ALF
ÖRTVÄGEN 9
18772 TÄBY

Rapportadresser:

Södra Roslagens miljö & hälsoskyddskonto c/o TÄBY KOMMUN 18380 TÄBY
LINDBERG,ALF ÖRTVÄGEN 9 18772 TÄBY

Inkom: 2012-03-26

Etsningsnr: 120326-1

Beräknat: 2012-03-30

Fastighetsdata

Fast.beteckning: RUNHÄLLEN 4

Lägenhetsnr:

Blåbetong ingår: NEJ

Bostadstyp: VILLA

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Typ av grund: KRYPGRUND

Byggnadsår: 1986

Typ av ventilation: FRÅN/TILL M VÄRMEÅTERV

Ombyggnadsår:

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
1042448	KÖK	1	<30 +/- 0	2012-01-03	2012-03-23	
1042449	SOVRUM	1	<30 +/- 0	2012-01-03	2012-03-23	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2012-03-30 12:29:06

Mätprotokollet ifyllt av:

ALF LINDBERG

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.